

DL9NBJ.de

Vorsicht bei den Yaesu-Transceivern.
Der Stift 7 (Mike-Ground) im Mikrofoneingang darf keine galvanische Verbindung mit Stift 5 (Ground) im Stecker oder dem Steckergehäuse und damit zum Gehäuse des TRX haben, sonst gibt es HF-Einkopplungen.

Pin5 GND ist mit dem Mikrofon Gehäuse verbunden.



Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blatt
Datum	Name	gez.:	1.8.2014	Thilo Sauer	YAESU FT1000/2000 Headset Adapter DL9NBJ	
		gepr.:		DL9NBJ		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von