


Vorsicht bei den Yaesu-Transceivern.
 Der Stift 7 (Mike-Ground) im Mikrofoneingang darf keine galvanische Verbindung mit Stift 5 (Ground) im Stecker oder dem Steckergehäuse und damit zum Gehäuse des TRX haben, sonst gibt es HF-Einkopplungen.

Pin5 GND ist mit dem Mikrofon Gehäuse verbunden.

- ① UP
- ② +5V
- ③ DOWN
- ④ FAST
- ⑤ GND
- ⑥ PTT
- ⑦ MIC GND
- ⑧ MIC



www.dl9nbj.de

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blatt
Datum	Name	gez.: 1.8.2014	Thilo Sauer	YAESU FT1000/2000 Headset Adapter DL9NBJ	
		gepr.:	DL9NBJ		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von